1. RF MEASUREMENT DATA

TR1 : INPUT PORT VSWR, TR2 : INPUT PORT SMITH (R+jX)