




※ 작업 형상

*품번 4를 먼저 수축한 뒤에 그위로 품번5를 겹치도록 수축한다.
겹친부분을 품번6 으로 덮으면서 수축 한다.

