


수 정 내 용									
ST	개량								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	[실변No.202201-0009] PPE 압착 후 BURR 발생 개선으로 인한 PPE 변경	은선영	김선호	2022. 01. 10.					
ST(개선)									



10	SPRING WASHER	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
9	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
8	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
7	BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
6	INSULATOR	1	TEFLON		(H6123)
5	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00012-N/1 (G6001)
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00018-5/2 DFE00010-145/1 (E2001)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00982-135/1 (ER6011)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	(E6115)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	(D6135)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2003. 2. 25.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	검도	도명 BNC-P-RG-178				
	재도					
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN00246-7/1	K325-001-178
보호피막처리						