


1 2 4

★ 불량 사례 참조

▶그림과 같이 조립시 H-Cutting 부위 방향을 맞춰서 조립 요망





▶과도하게 체결시 사출품에 대한 파손사례가 발생되었으므로 주의하여 조립 요망

