



〔도면 1〕

SL	1/2	2/2	3/2	4/2
수	정	비	온	
부호	III	8	수령자	날짜
SL/2			승인자	
S/1048			날짜	



〔도면 2〕

↓ 절단



▷ 작업 순서 ▷

- [도면 1]의 그림과 같이 표와 작업 지도서를 참조하여 Cable Assy를 한다.
- ASSY된 Cable을 아래 주어진 조건에 맞게 전기적 특성과 PMD를 측정 한다.
- 측정을 끝낸 Cable을 [도면 2]와 같이 탈피를 한다.
- 절단한 Cable을 중간에 맞추어 절단 한다.
- 검정 수축튜브의 길이를 확인하고 케이블을 실드 위에 써우고 수축작업을 한다.
- 완성한 제품에 보호캡을 써우고 쿠넥터쪽을 봉지에 밀봉한 뒤, 포장 한다.
(포장지도서 참조)

▷ ELECTRICAL SPEC. ▷


- Frequency Range ▶ DC ~ 3,000 MHz
- Impedance ▶ 50 Ω (Nominal)
- V.S.W.R ▶ 1.12 : 1 이하
- PIMD ▶ -160dBc(20Wx2Tone)이하
[2단 PIMD 800MHz 장비기준(SUMMITEK)]

▷ 주 기 ◇


- 보호피막처리
- SUCO도금 (상원화금)
- 모든 단말 및 날카로운 모서리 제거.
- 작업 지도서 참고 하여 작업 할 것.
- 순수 CABLE 길이를 준수 하여 작업 할 것 (품번 1)

※※ 그림1 ※※

* [CABLE] 뱃길기 전 INSULATOR를 먼저 삽입할 것.



※※ 그림2 ※※



Connector부 CABLE 뱃길도

PIN 뱃길도

CABLE ASS'Y

5	SHRINK TUBE	1	SUMITOMO	ATU00054-N/1	Φ5/20 Black
4	SHRINK TUBE	1	SUMITOMO	ATU0020-N/1	Φ5/20 White
3	BONDING TUBE	1	SUMITOMO	ATU00010-N/1	Φ10/30 Black
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02063-7/1	DIN7/16(F)
1	COAX CABLE	HABA NAF (14G)	ACAM0033-N/1 SF-250 (Sam-H cable)		
	용법	용	수령	회사명	부 품 번 호
	단말부	2008. 6. 26.		III	1
	단말부			KJ COMTECH	RS & KJ TECHNOLOGY Co., Ltd. Tel : 02-505-0303 Fax : 02-505-0487

B

CABLE ASS'Y

D

CH00006-7/1