


수 정 내 용									
ST	개량								
ST(기준)									
ST(개선)									
부호	내 용					수정자	승인자	년 월 일	
IR	Initial Registration							2000. 01. 04.	
1	부착함(FERRULE 코드 변경)					김인철	최영호	2010. 03. 04.	
2	기타(실변재리No.201003-0012) WASHER 구성 변경					김인철	최영호	2010. 03. 11.	
3	[실변No.202201-0009] PPE 압착 후 BURR 발생 개선으로 인한 PPE 열경시이즈 변경					은선영	김선호	2022. 01. 10.	



2	8	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00023-5/1 (Q6010) DWA00036-5/1 (Q7009)
	7	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00064-5/1 (P7002)
	6	NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DNT00041-5/1 (N7001)
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00416-N/1 (H6434)
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00501-N/1 (H6433)
	3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00018-5/3 DFE00008-5/1 DFE00006-5/1 (P7002)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00496-5/1 (E6421)
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00743-5/1 (D7046)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ,** ±0.05	년월일	2010. 03. 11.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소				
	척도 3/1	단위 mm	중량	도명		
				TNC50 CABLE JB (F/N) RG178		
				A4	도번	CN00395-7/1
						K335-327-000



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017