



TOLERANCE	Decimal	DATE			 KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	2020. 07. 31.	APPROVED BY			
MATERIAL	± 0.3	CHECKED BY			TITLE	BNC50 CABLE JB (R/N) RG178
	$\pm 1^{\circ}$					
		DRAWN BY	I.C.KIM		A4	DWG NO. CN01143-7/2 (50073623) REVISION 4 SHEET 1 of 1
FINISH	SCALE	UNIT				
	3/1	mm				

※BODY , BACK NUT , NUT 체결성 관련 검사 내용

NO.	코드	CNC 가공시 게이지 검사 + 상대물 검사	은도금 7.62미크론 도금 후 검사
1	DBD02955-5/2	▶ 3/8-32 NEF-2A 링게이지 헐겁게 작업+ DNT00027-5/2 도금된것 헐겁게 체결 추가검사 ▶ M7*0.75 플러그게이지 헐겁게 + DBN00021-5/1 도금된것 헐겁게 체결 추가검사	DBN00021-5/1, DNT00027-5/2 체결검사
2	DBN00021-5/1	▶ M7*0.75 플러그게이지 헐겁게 + DBD02955-5/2 도금된것 헐겁게 체결 추가검사	DBD02955-5/2 체결검사
3	DNT00027-5/2	▶ 3/8-32 NEF-2B 플러그게이지 헐겁게 작업+ DBD02955-5/2 도금된것 헐겁게 체결 추가검사	DBD02955-5/2 체결검사
1.각각의 부품들이 두껍게 도금되다보니 정상게이지 검사후 도금시 체결이 불량발생 => 따라서 위와 같이 가공시+도금후에 검사를 실시한다. 2.도금후에 게이지가 미통과 되더라도 상대품의 체결이 원활하면 양품으로 간주하도록 한다.			