



REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.M.LEE	I.C.KIM	2015.01.22.
1	[설번No.201504-0006] BODY 표준화 치수 변경 및 JACK, CAP 코드 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.04.15.
2	[설번No.201806-0002] QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.06.11.



CABLE 탈피도

★ 조립 주의 ★



- CAP 조립시 JACK이 눌리지 않도록 HAND PRESS 및 AIR PRESS
조절하여 작업 할 것 (조립 가능한 최소거리 설정)

1	5	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU02169-5/2
2	4	JACK	1	BeCu	Nickel Plate	DJA00209-5/3 DCU00209-5/1
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01706-N/1
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00292-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD03813-5/2
	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	± 0.1	2018. 06. 11.				
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM		TITLE KQMA50 CABLE PS 85TP	
	$\pm 1^{\circ}$	CHECKED BY				
MATERIAL	-	DRAWN BY	S.Y.EUN		A4	
FINISH	-	SCALE	UNIT			
		4/1	mm		DWG NO.	CN02513-7/6
					REVISION	2
					SHEET	1 of 1

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.M.LEE	I.C.KIM	2015.01.22.
1	[설번No.201504-0006] BODY 표준화 치수 변경 및 JACK, CAP 코드 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.04.15.
2	[설번No.201806-0002] QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.06.11.



CABLE 탈피도

★ 조립 주의 ★

- CAP 조립시 JACK이 눌리지 않도록 HAND PRESS 및 AIR PRESS
조절하여 작업 할 것 (조립 가능한 최소거리 설정)

1	5	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU02169-5/2
2	4	JACK	1	BeCu	Nickel Plate	DJA00209-5/3 DCU00209-5/1
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01706-N/1
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00292-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD03813-5/2
	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	± 0.1	2018. 06. 11.				
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM		TITLE KQMA50 CABLE PS 85TP	
	$\pm 1^{\circ}$	CHECKED BY				
MATERIAL	-	DRAWN BY	S.Y.EUN		A4	
FINISH	-	SCALE	UNIT			
		4/1	mm		DWG NO.	CN02513-7/6
					REVISION	2
					SHEET	1 of 1



TITLE
KQMA50 CABLE PS 85TP

DWG NO. CN02513-7/6
REVISION 2
SHEET 1 of 1