





REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.05.23.
1	PIPE 구성 문제로 인한 코드 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.08.30.



* 주의 사항

- TEFLON 조립 시 $\phi 6.5$ JIG로 작업 할 것.
- 가시미 JIG : CEQ00441-N/1 사용 할 것.
- 받침 JIG : CEQ00480-N/1 사용 할 것.
- 탈피도에 맞춰 작업 할 것.



8	CAP	1	ZnDc	Nickel Plate	DCU02281-5/1
7	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00136-5/1
6	WASHER	2	BeCu C17300	Nickel Plate	DWA00069-5/1
5	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DFE00065-5/1 DFE00067-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02766-N/3
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00012-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03690-5/3
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD04163-5/3
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ± 0.1 Angle $\pm 1^\circ$	DATE	2021. 08. 30.
MATERIAL		APPROVED BY	I.C.KIM
FINISH		CHECKED BY	
		DRAWN BY	S.Y.EUN
		SCALE	3/1
		UNIT	mm

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH CO.,LTD.

TITLE
BNC75 CABLE PS RG59

DWG NO. **CN03599-7/4**
REVISION **1**
SHEET **1 of 1**