


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1A	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.04.16.
i	절연체 내경 관리공차 변경	S.H.KIM		2023.02.27.



* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/C DIN02927-N/A
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/7
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2023. 02. 27.			 COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY					
MATERIAL _____		CHECKED BY			TITLE BUSHING		
		DRAWN BY S.H.KIM					
FINISH _____		SCALE 10/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN03890-7/8	
						REVISION 1	SHEET 1 of 1